

رنگ رویه آلکیدی (روغنی) ایکالر به صورت تک جزئی بوده و بر پایه رزین آلکید تقویت شده تهیه می شود. این رنگ طبق مشخصات فنی استاندارد ۱۳۰-TP-M-IPS تهیه شده است. مکانیزم سخت شدن آن حاصل اکسیداسیون و پرش حلال می باشد. از جمله خواص آن عبارتند از:

۱. مقاومت سایشی خوب
۲. امکان اعمال تا دمای صفر درجه
۳. مقاوم در برابر آب و رطوبت
۴. مقاومت در برابر روغن ها و مواد نفتی
۵. اجرای آسان و سریع
۶. چسبندگی بسیار عالی بر روی بتن و سطوح بنایی و فلزی
۷. ایجاد سطح یکپارچه و سیل شده
۸. مقاومت خوردگی مناسب

## موارد مصرف

از این رنگ به عنوان لایه رویه و میانی برای سیستم های با قابلیت متوسط و خوب از نظر خوردگی استفاده می شود و به خاطر قیمت و شرایط استفاده آسان قابلیت های ویژه ای را احراز می کند از جمله موارد مصرف آن عبارت است از :

- رنگ های تزئینی ساختمان
- صنایع دریایی
- خطوط لوله و سازه های فلزی و بتنی
- پالایشگاه و نیروگاه ها و کارخانجات شیمیایی
- سطوح بتنی
- جهت نشانه گذاری

## مشخصات فنی

فام	در فام های مختلف
درصد جامد حجمی	۵۰±۲
زمان انبارداری	یکسال
ضخامت پیشنهادی	۵۰ تا ۱۰۰ میکرون
دانسیته	۱,۴۵ ± ۰,۰۵
پوشش تئوری ۵۰ میکرون برای هر کیلوگرم	۷,۸ مترمربع
پوشش تئوری ۵۰ میکرون برای هر لیتر	۱۱ مترمربع
تعداد اجزا	تک جزئی

## شرایط خشک شدن و پوشش دهی

زمان اعمال لایه بعدی		زمان خشک شدن				
ملاحظات	حداکثر	حداقل	سخت شدن کامل	عمقی	سطحی	دما
عوامل دیگری از جمله ضخامت فیلم رنگ و تغییرات دما و ... بر زمان خشک شدن تاثیر دارد.	۷ روز	۲۴ ساعت	۶ روز	۲ روز	۴ ساعت	۲۵ درجه سانتیگراد

تینر آلکیدی	تینر
۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد	دمای اعمال
۸۰ درصد	حداکثر رطوبت نسبی
۳ تا ۵ درجه بالای نقطه شبنم	دمای سطح
اسپری هوا. اسپری بدون هوا و برس و رول	روش اعمال

شرایط اعمال	اسپری معمولی	اسپری بدون هوا	برس	رول
درصد حلال	۷-۱۰ درصد	۳-۵ درصد	۵-۷ درصد	۶-۸ درصد
فشار سرنازل	۲-۵ بار	۱۴۰ - ۱۶۰ بار		
قطر سر نازل	۱/۸ تا ۱/۲ میلیمتر	۰/۳ تا ۰/۵ میلیمتر		
فاصله دست	۳۰-۵۰ سانتیمتر	۴۰-۶۰ سانتیمتر		

# رنگ رویه آلکیدی مات

## آماده سازی سطح

سطوح رنگ آمیزی شده – این سطوح باید کاملا تمیز و عاری از هر گونه چربی و آلاینده های دیگر باشد. قبل از رنگ آمیزی سطح باید کاملا خشک گردد و اگر مدت زمان زیادی از اعمال رنگ زیرین گذشته باشد زبری مناسبی توسط سنباده نرم بر روی سطح ایجاد گردد.

سطوح فولادی- سطح فولاد را با حلال مناسب شستشو دهید تا عاری از چربی و نمک و هر گونه آلاینده دیگر گردد. زنگ زدایی و ایجاد پروفایل بر روی سطوح را با روش های مختلف از قبیل سند بلاست تا درجه ۲/۵ سوئدی یا به وسیله ابزار مکانیکی تا درجه ISO-ST ۳ انجام دهید. در سازه های فلزی و نقاط جوشکاری شده و گوشه ها باید صاف و صیقلی و عاری از هر گونه زائده و تیزی گردد. بعد از انجام زنگ زدایی و ایجاد پروفایل ذرات حاصل از آماده سازی و سایر آلودگی ها را با فشار باد عاری از رطوبت و چربی و با روش وکیوم از روی سطح زدوده و کاملا تمیز نمایید. دقت شود که اعمال لایه اول (پرایمر) باید حداکثر دو ساعت بعد از آماده سازی انجام پذیرد.

سطوح بتنی - اگر بتون تازه باشد، باید ۲۸ روز از اعمال بتن گذشته باشد (سطح بتن کاملا خشک شده باشد) در صورتی که بتون قدیمی باشد باید سطح توسط آب شیرین شستشو گردد تا آلاینده هایی از قبیل نمکهای تشکیل شده، چربی، گرد و غبار، ذرات سست و ناپایدار و ... از سطح آن بر طرف گردد. توصیه می گردد در صورت نیاز خصوصا در مورد بتون های قدیمی از چربیگیرهای قلیایی برای پاک شدن کلیه آلاینده ها استفاده گردد و عملیات شستشو با آب بعد از چربیگیری تکرار گردد در ادامه به جهت ایجاد زبری مناسب به دو روش شیمیایی و مکانیکی می توان عمل نمود در روش مکانیکی توسط ابزار مکانیکی power tool زبری مناسب روی سطح ایجاد شده و در نهایت توسط فشار بادی عادی از رطوبت و چربی و یا به روش خلا سطح از کلیه ذرات بجا مانده پاک شده و آماده رنگ آمیزی می گردد در روش شیمیایی زبری سطح توسط اسیدهای مناسبی بر روی بتون صورت می گیرد. (acid pickling) در نهایت سطح با آب شیرین شستشو و پس از خشک شدن ، آماده رنگ آمیزی می گردد.

## دستورالعمل رنگ آمیزی

بعد از آماده سازی سطح و انتخاب نحوه رنگ آمیزی، ابتدا رنگ را هم زده تا کاملا مخلوط گردد، دقت شود که هیچگونه رسوبی در ته ظرف باقی نماند. سپس هاردنر مربوطه را با نسبت پیشنهادی به رنگ اضافه نموده و مخلوط را کاملا میکس نمایید تا یکنواخت گردد. تینر مخصوص آلکیدی را به مقدار مناسب (مقدار آن بسته به روش اعمال متغییر می باشد) به مخلوط اضافه نموده و به هم بزینید تا رنگ قابل اجرا گردد سپس با ابزار مناسب رنگ را اعمال نمایید.

## نگهداری و حمل و نقل

رنگ فوق قابل اشتعال بوده بنا بر این باید در ظرف دربسته و پلمپ شده و به دور از رطوبت و آتش و جریان شدید برق و مواد محترقه نگهداری شود.

توصیه می گردد بعد از باز کردن درب ظرف محتویات آن را در کوتاه ترین زمان مصرف نمایید. دمای مناسب انبار ۲۰ درجه سانتیگراد می باشد.

## ایمنی

هنگام کاربرد رنگ از تجهیزات ایمنی نظیر ماسک و عینک و روپوش و تهویه مناسب استفاده گردد. در صورت تماس با پوست محل را با پارچه آغشته به حلال مناسب تمیز نموده و با مقدار زیادی آب ولرم و صابون شستشو نمایید. از تنفس بخارات رنگ به ویژه در هنگام اعمال اجتناب گردد.